

PRIRUČNIK ZA UPOTREBU

Higrometar sa KIK termometrom KX4962

TEHNIČKI PARAMETRI

- Raspon mjerenja temperature: -50°C – 70°C
- Točnost mjerenja: 1 °C
- Točnost prikaza: 0,1 °C
- Raspon mjerenja vlažnosti: 10% - 90%
- Točnost mjerenja vlažnosti: 5%
- Točnost prikaza vlažnosti: 1%
- Napajanje: 1 x CR2032 baterija (uključena)

Ugradnja baterije:

1. Otvorite poklopac baterije na stražnjoj strani proizvoda.
2. Umetnite jednu CR2032 bateriju u skladu s oznakom polariteta.
3. Zatvorite poklopac i provjerite je li dobro pričvršćen.

BATERIJA - UPOZORENJE

1. Ne punite jednokratne baterije.
2. Tijekom punjenja baterije trebaju biti pod stalnim nadzorom odrasle osobe.
3. Prije punjenja potrebno je izvaditi baterije iz proizvoda.
4. Nemojte koristiti različite vrste baterija ili nove ili prazne baterije u isto vrijeme.
5. Umetnite baterije prema oznakama polariteta.
6. Istrošene baterije treba ukloniti iz proizvoda.
7. Nemojte kratko spajati konektore napajanja.

OBAVIJEST

1. Prilikom korištenja proizvoda dijete treba biti pod stalnim nadzorom odrasle osobe.
2. Proizvod sadrži male dijelove koji mogu predstavljati opasnost od gušenja ako se progutaju.
3. Proizvod treba skladištiti dalje od izvora topline i otvorenog plamena jer mogu dovesti do trajnog oštećenja proizvoda.
4. Proizvod treba čuvati na suhom mjestu jer ulazak vlage i vode može dovesti do trajnog oštećenja elektroničkih komponenti.
5. Stanje proizvoda treba redovito provjeravati, a ako se utvrde nepravilnosti, odmah ga prestati koristiti.
6. Nemojte sami popravljati ili modificirati proizvod.
7. Oštećeni proizvod treba vratiti na posebno mjesto za prikupljanje električnog i elektroničkog otpada.
8. Upute i pakiranje sadrže važne informacije, stoga ih molimo sačuvajte u slučaju bilo kakve sumnje.

KX4962 Higrometar, sobni termometar, LCD higrometar

Uvoznik: KIK Sp. z ok Aleja 1000 – obljetnica poljske države
8, 15 - 111 Białystok

Proizvedeno u Kini